
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0
R/R0
RO1
RO2
RO3
R0(RO1) = 1750 ohms
R0(RO2) = 650 ohms
R0(RO3) = 65 ohms
Tc ~ 1K
H = 0
0
1
2
3
4
T / (K)